CarOnSale

Opel Vivaro Kasten L1H1 2,9t

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	39.803km	121 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Kasten L1H1 2,9t [DE - Ka5 1.6 CDTI EU6, L1H1 2,9t, 2016 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VF7G600JV636692	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 39.803km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 121 PS (89 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.582km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	650 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Dieselpartikelfilter leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Sperrdifferential
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Normalkabine
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L1
- Karosserievariante: Normaldach (H1)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW CDTI
- Radiofernbedienung am Lenkrad
- Radstand 3098 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht
- Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 2,9 t
- Original Fahrzeug Farbe: CASABLANCAWEISS/GLACIER/ARCTIC WHITE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 50 Media Nav
- Hauptschlüssel zusätzlich
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzausstattung: Entfall Sitzbank
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























11:31


WOVF7GE00JV636892


CarOnSale


DER MOTOR IHRES AUTOS
WURDE BEFÜLLT MIT:



Servicebestätigung
Ernst Dello GmbH & Co. KG


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis


OPEL
MOVANO / VIVARO


03.07.2018 1844 AGX00032
W0VF7G600JV636692
OPEL
VIVARO-B
OPEL AUTOMOBILE
VAN
DIESEL


DEKRA
nächste HU
Sep 2024
Stadt Bochum
Straßenverkehrsamt
Der Oberbürgermeister

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)