CarOnSale

Mazda 2 Kizoku

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	55.132km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2 Kizoku [DE - LimS5 1.5 SKYACTIV-G 75 EU6, Kizoku, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN 3MDDJ6HV50M216581	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.132km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

i stopp ohne Funktion.

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Ein Schlüssel abgenutzt.

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-hydraulisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Touring-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED


Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















mazda
PAINT 41V
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2007/46*1335
JMDDJ6HV50M216581
1500 Kg
2400 Kg
1- 795 Kg
2- 785 Kg

CarOnSale

CarOnSale


MODE
RES/+
OFF/CAN
SET/−













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (links) (Blind, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Airbag offen, Anderer Schaden): Gurtstraffer hinten ausgelöst bzw. Gurte Lassen sich nicht aufrollen.



- Innenraum (Airbag offen, Anderer Schaden): Gurtstraffer hinten ausgelöst bzw. Gurte Lassen sich nicht aufrollen.