


Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW 3 Limousine 330 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA58FU0608F74213**	Laufleistung abgelesen:	**20698 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**01.10.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**20.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//CYS**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 210 kW (286 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**BLACK SAPPHIRE METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 5**
Nächste HU / AU:	**10.2028 / 10.2028**	Polster Art:	**Stoff/Alcantara**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/45/R18/95V 7.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/45/R18/95V 7.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/45/R18/95V 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/45/R18/95V 7 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**nicht vorhanden**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**255/35/R19/96Y 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**255/35/R19/96Y 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**255/35/R19/96Y 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**255/35/R19/96Y 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
  Service-System: Remote Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
  Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Curved Display
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
  Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachzierleisten Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
  Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckleuchten LED
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar

- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Servotronic
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sportsitze vorn
- Warndreieck
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Modellpflege (2)
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED
  Tagfahrlicht LED, Blinkleuchten LED
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
  Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Comfort-Paket
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innovations-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- Innenausstattung Interieurleisten Carbon
- LM-Felgen vorn/hinten 8x19 / 8,5x19 (Doppelspeiche 995 M, Jetblack)
- M Sport Pro Paket
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzverglasung
- Verglasung Akustikglas

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
3.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
6.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
7.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
8.	Frontgrill Stoßfänger	Beschädigt

	Unten	
9.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum




Kombiinstrument




Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges



Sonstiges




Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Motorhaube

Steinschlag



5. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



6. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



7. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



8. Frontgrill Stoßfänger Unten

Beschädigt



8. Frontgrill Stoßfänger Unten

Beschädigt



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren




9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Innenraum

Gebrauchsspuren