CarOnSale

VOLKSWAGEN, VW POLO

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	95.470km	192 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN, VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG POLO	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZGY194062	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.470km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.834km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kratzer an allen Felgen

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**150 µm**	Beifahrertür	**145 µm**
Kotflügel vorne links	**145 µm**	Kotflügel vorne rechts	**145 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**160 µm**	Seitenteil hinten rechts	**155 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**135 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Fahrzeug ist tiefergelegt;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachspoiler
- Doppelendrohr Chrom
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter hinten
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lautsprecher (6)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,8 Ltr. - 141 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nebelschlussleuchte integriert
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifenkontroll-Anzeige
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Scheinwerfer LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Antennen-Diversity
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Raucher-Paket
- Sport-Select-Fahrwerk
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















TSI







Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WVWZZZ6RZGY194062
Ölwechsel-Service
seit 14400 km oder 263 Tag(en)




10:22
6.0°c
vom hr
The Kid LAROI
Girls
1
hr3
2
FFH
3
BAYERN 3
4
ANTENNE
5
YOU FM
Band
FM
Sender
Manuell
Setup


RADIO
MEDIA
PHONE
MUTE
SETUP
SOUND
CAR
MENU
SPORT
PASSENGER AIR BAG



















GTI


GTI







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)