CarOnSale

BMW 520 d xDrive Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



03/2020	141.768km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d xDrive Sport Line [DE - Kb5 520 d Mild-Hybrid EU6d-T, xDrive Sport Line, 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA31DX0X0CE14974	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.768km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.862km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	290 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Ausstattungs-Paket: Connected Plus
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- BMW Live Cockpit Plus
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 5-türig
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sport Line
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Armauflage vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Plectoid, Anthrazit
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Audio-Navigationssystem Business
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
- Luftfederung Hinterachse
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Business-Paket
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Ski-/Snowboardtasche
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Rückfahrkamera
- Winterfreude-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Standheizung
- BMW Display-Key
- Innovations-Paket
- Parkassistent-Paket
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale








CarOnSale



















Service Historie
OK Datum: 06.02.2023 Service: 00120 BMW
Kilometer: 47.354 km
OK Datum: 18.01.2024 Service: 00120 BMW
Kilometer: 66.915 km
OK Datum: 12.02.2025 Service: 00120 BMW
Kilometer: 91.141 km
OK Datum: 28.02.2025 Service: 00120 BMW
Kilometer: 91.324 km




BMW AG


Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Mai 2027
Prüfplakette:
nicht zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
Das Fahrzeug ist im Mai 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Herr Ebert
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
(i) Hinweise:
Untersuchung des Abgasverhaltens am 20.05.2025 durch anerkannte Kfz-Werkstatte.
BY-5-05-7078-63
Messwerte:


02.03.2020
0005
CXX00008 0
M1
AC
5
WBA31DX0X0CE14974
BMW
G6K
31DX
D4W50000
520D XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sgl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Hybr Diesel/E
0010
36DG
1995
Weiß
0
e1*2007/46*1750*08
19.10.2019
K
FQ711762
7.2/B.2: +150 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *ZU P2/P4: E
NTFÄLLTKW/30MIN; NENNLEISTUNG 2.2KW *DATUM ZUR EMISSIONSKLA
SSE: 02.03.2020*



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)