CarOnSale

Ford Focus Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2020	154.113km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Active [DE - Kb5 1.5 EcoBlue EU6d-T, Active Start/Stopp, 2018 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0PXXGCHPLR49716	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.113km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.312km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2020	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 93g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Crossover-Body-Kit
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Laderaumboden verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Schwellerschutzleisten
- Kotflügelverbreiterung
- Stoßfänger Off-Road-Design
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Easy-Parking-Paket
- Kontrast-Paket schwarz
- Technologie-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Mittelarmlehne hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Lenkrad heizbar
- Family-Paket
- Lackierung Ruby-Rot-Metallic
- Wendematte Gepäckraum
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Frontscheibe heizbar
- Komfort-Paket
- Scheinwerfer LED
- Winter-Paket
- Rückfahrkamera mit Split View
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- KeyFree-System
- Dach andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























FORD
WF0PXXGCHPLR49716
Focus
1.5 EcoBlue
Euro 6.2


CarOnSale


CarOnSale



BREMSFLÜSSIG-
KEITSWECHSEL
84.967
27.10.23


PASSENGER AIRBAG
AUTO
MAX A/C




Ford
AIRBAG




LO
09:19 5°
LO
Steuerung
NW



Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten











Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Service
AUTOZENTRUM | ACKER
AUTOZENTRUM | ACKER
AUTOZENTRUM | ACKER
AUTOZENTRUM | ACKER






Zulassungsbescheinigung Teil I



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)