



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

Volkswagen Touran (5T1)(04.2015->2026) Comfortline BMT/Start-Stop

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WVGZZZ1T1SW018223**	Laufleistung abgelesen:	**32901 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**08.10.2025 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**04.11.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0603//CJB**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Benzin / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1498 ccm / 110 kW (150 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**Pure White**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 5**
Nächste HU / AU:	**10.2028 / 10.2028**	Polster Art:	**Stoff**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · Sachverständiger · DIN EN ISO/IEC 17024:2012 · validiert Kfz-Wesen / Kfz-Schaden und Unfallrekonstruktion · IMSA - VALID · Reg. Nr.: 01908112 3/KFZ SV · Gültig bis: 09. Nov. 2026 · KREFELDER STRASSE 297 · 47877 WILLICH

Mobility Pass · QUALITÄTSMANAGEMENT · ISO 9001 · Hüsges Gruppe

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**215/55/R17/94V 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**215/55/R17/94V 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**215/55/R17/94V 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**215/55/R17/94V 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**nicht vorhanden**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**205/60/R16/96H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**205/60/R16/96H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**205/60/R16/96H 6.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**205/60/R16/96H 6.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Fußgänger- und Fahrraderkennung und Aktive Frontklappe
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
  Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
  Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
  Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
  Auto-Hold-Funktion
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
  Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Textilfussmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Karosserie 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- 8 Lautsprecher
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Gurtstraffer hinten außen
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Dachreling silber
- Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)
- Family-Paket
- Heckleuchten LED
- Active Lighting-Paket
  Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, inkl. Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
  Anhängerkupplung mit elektr. Entriegelung, schwenkbar, Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist) inkl. Parklenkassistent

• LM-Felgen 6,5x17 (Vallelunga, schwarz) • Reifendruck-Kontrollsystem • Seitenairbag hinten • Standheizung mit Standlüftung • Winter-Paket	• Ausstattungs-Paket Easy Open • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung • Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen *Scheibenwischer mit Regensensor* • Notrufsystem • Rückfahrkamera • Sonderlackierung Pure-White • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) • Winterbereifung zusätzlich

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	Vorschaden: Heckpartie

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Hinten - Links	Lackabplatzer
2.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
5.	Motorhaube	Steinschlag
6.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
7.	Innenraum	Gebrauchsspuren

	Bauteil	Schaden
8.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
9.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen


Felgen



Felgen


Felgen


Motorraum




Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer



1. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer



2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag




4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



4. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



5. Motorhaube

Steinschlag



6. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



7. Innenraum

Gebrauchsspuren



7. Innenraum

Gebrauchsspuren



7. Innenraum

Gebrauchsspuren



7. Innenraum

Gebrauchsspuren



7. Innenraum

Gebrauchsspuren



7. Innenraum

Gebrauchsspuren



7. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



9. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren