CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



06/2015	255.244km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 1.8 TFSI EU6, quattro Ambition, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K5FA132761	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 255.244km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling verchromt
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Trigon
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 125 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Atrium
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ


Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Infotainment-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Glanz-Paket
- Exterieur-Paket S line
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Make-up-Spiegel beleuchtet

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZ8K5FA132761
AUDI AG
WAUZZZ8K5FA132761



Audi multimedia
OPEN
AUTO
A/C

NAV


MODE
OK






AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
Audi


nächste HU fällig Dezember 2027
(6)Festgestellte Mängel:
-7,5 (GH)
Verbandkasten fehlt
Hinweise:
-Bremswirkung (Feststellbremse) Block erreicht
*****
RA
Prüfingenieur
-Ing. (FH) Stefan Lübeck
nschen Ihnen eine gute Fahrt.
anagement/Abgasreinigungssystem
gasuntersuchung wurde von der
nnten Werkstatt mit der Kontroll-Nr.
7-0313-63 am 11.12.2025 durchgeführt
rd Ihnen gesondert berechnet.


09.06.2015 0588 AUZ00020
M1 AC
WAUZZZ8K5FA132781
AUDI
B8
ACJEBQ1
QM6B2003RB8K1S57MMEM1
A4 AVANT
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B.4 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*930/2012W
EURO6;W.P(C); M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 1798
SCHWARZ
e1*2001/116*0430*33
23.07.2014
K EL7804
F.1/F.2:2200 U. 7.2/8.2:1260 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS
8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3700KG*WW.A
K LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.06.2015*


DEKRA
nächste HU
12 20 27
2920




KREIS RECKLINGHAUSEN
DER LANDRAT
ZULASSUNGSBEHÖRDE
STADT BOCHUM
DER OBERBÜRGERMEISTER
EL780423
AUDI AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)