CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	247.224km	326 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro competition, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G4JN074290	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 247.224km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 326 PS (240 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schwenkbare Anhängerkupplung hängt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel schwarz
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Misano-Rot Perleffekt
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk S-line
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Dachspoiler
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket inkl. Audi pre sense plus
- Audi connect & Audi Phone Box
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Radioempfang digital (DAB)
- Rückfahrkamera
- S Sportsitze vorn
- Satz Adapterkabel Audi music interface
- Scheinwerfer LED
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sound-System BOSE
- Standheizung
- Türarmlehnen beledert
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Frontkamera (Scheibe)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUDI AG
e1*2007/46*0436
WAUZZZ4G4JN074290
2560kg
4660kg
1- 1300kg
2- 1375kg
Typ 4G


CarOnSale

Grafik
Einstellungen



AUTO











PULL






FKU 282
04 2024
nächste HU
März 2028
TÜV
D11E5947
Landkreis St. Wendel
Straßenverkehrsbehörde
66606 St. Wendel


15.02.18 0588 BCA00064X
M1 AC
WAUZZZ4G4JN074290 8
Audi
4G
ACVUBQ1
QA8QA8BK021P4G13557MMEM2
A6 Avant
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 2967
7.27.8.2:+80 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
Kombination:4660kg*ww.AHK 1.EGTG*
2 02 240 /4000 250
4943-5056 1874
1421-1492 2005
85
169 2560 2560
1300 1375
1300 1375
84 2375 74
2100 750 5
255/35 R20 97Y
255/35 R20 97Y
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*0436*29
25.04.17 K FV801108



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)