CarOnSale

Mini Countryman Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2014	120.773km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Countryman Cooper [DE - SUV5 Cooper 1.6 EU6, 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WMWZB31050WS84544	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.773km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.507km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Kerben/Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	385 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	375 µm ⚠	Heckklappe	395 µm ⚠
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zusätzlich 4 Felgen im Fahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2595 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Schienensystem Innenraum, kurz (Center Rail)
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dach Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: ABSOLUTE BLACK

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchten Weiß
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer
- Sport Button
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Parallel Lines
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel-Paket
- Chrome-Line Exterieur
- Innenausstattung: Chrome-Line
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzheizung vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Licht-Paket
- Licht- und Regensensor
- Fußmatten Velours
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Colourline
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Laderaumboden herausnehmbar
- Park-Distance-Control (PDC)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sprachbediensystem
- Bordcomputer
- Ablage-Paket
- Bordcomputer
- Klimaautomatik
- Sportsitze vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Kopfstützen hinten 3-fach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Made by
BMW
MINI
BYI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WMWZB31050WS84544
1775 kg
kg
1- 930 kg
2- 880 kg

CarOnSale

COUNTRYMAN
COOPER
CarOnSale

km/h











Steuernr 25/200/00079

BARVERKAUF


Kd.Nr. 1109001047
Belegnummer 2047037603
Beleg-Datum 18.09.2026
Auftrag 8047091520

Lieferdatum: 18.09.2026

KM-STAND: 120507

Pos	Artikel-Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
1	KLEINMATERIAL / REINIGUNGSM. / ENTSORGUNG 10470031 KLEINMATERIAL	1	9,50	9,5
2	EINTRAG IM SERVICEHEFT 12753586 SERVICE	1		
3	DIALOGANNAHME 14801847 DIENSTLEISTUNGEN	1		7,70
4	OELABLASSSCHRAUBE 523.470 13126379 ELRING	1	7,78	19,62
5	OEL FILTER OX 339/2D 11134046 MAHLE	1	19,62	
6	MOBILITAETSGARANTIE 12 MONATE 10910310 SERVICE * umsatzsteuerfreie Verschaffung von Versicherungsschutz § 4 Nr. 10 UStG	10	1,52	15,20
7	0,1 LITER BREMSFLUESSIGKEIT 14801484 DIENSTLEISTUNG	1	67,00	67,00




BMW AG

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE



23.09.2014	0005	BBP001042	
M1	AC		
WMWZB31050WS84544	9		
MINI			
UKL/X			
ZB31			
6H05C			
-			
Cooper			
BAYER.MOT.WERKE-BMW			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			
Kombilimousine			
715/2007*143/2013W			
EURO6;W;PI/CI, M, N1 I			
Benzin			
0001	36W0	1598	

2	1	H	90/6000		
4097-4097			1789-1789		
1561-1561			1340-1340		
-	-		-		
140		1775		1775	
930		880		-	
930		880		-	
3		78		74	
-	-			S	
205/60 R16 92H					
205/60 R16 92H					
-					
Schwarz				9	
e1*2007/46*0496*06					
16.05.2013				EH7514	
ausgestellt am 05.05.2022					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)




- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)