CarOnSale

Audi SQ5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



06/2023	85.358km	LEISTUNG 341 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI quattro EU6d, MHEV, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY9P2104383	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.358km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 341 PS (251 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.407km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 223g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	80 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Multifunktionskamera
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-Modell, Voll-Lackierung)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Mild-Hybrid 251 kW (Motor 3,0 Ltr. - 251 kW V6 24V TDI)
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2824 mm
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bremssättel Rot lackiert
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Optik-Paket schwarz plus
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Sound-System Bang & Olufsen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Start-Stop-Knopf
- Multifunktionskamera
- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Audi Smartphone Interface
- Business-Paket
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Seitenairbag hinten
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Assistenz-Paket Stadt
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Assistenz-Paket Parken
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Dachreling schwarz
- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel schwarz
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Kindersicherheits-Paket
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Neuwagen-Reifengarantie
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn und hinten
- Trittbretter seitlich (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Sitzheizung vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZF98P2104383




DISTANCE
SPEED


Fahrweg kontrollieren!
Hinten

Leeuwarden
Groningen
Maastricht
Dortmund
Bielefeld
Hamburg
Hannover
Kassel














07.06.23	D588	BVV001436	2	02	251 /3800	250	
M1G	AC		4682		1917		
WAUZZZFY9P2104383	2		1634		2085		
Audi			-	100	-		
FY			221	2660	2660		
XDMKCQ1			1350	1390	-		
GA8QA8B50298T41C214BIBEM1			1350	1390	-		
FLD2C			86	2963	70		
SQ5			2400	750	5	-	
AUDI			255/40 R21 102Y				
Geländefz.Pers.bef.			255/40 R21 102Y				
Kombilimousine			-				
715/2007*2018/1832AP			GRAU		7/-		
EUR06;WLTP;AP;P1/C1; M, N1			e1*2007/46*1550*39				
Hybr.Diesel/E			07.09.22	K	GV218614		
0010	36AP	2967					
7.2/8.2:+90 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug kombination:5060kg*ww.AHK lt.EGTG*							
Außerbetriebsetzung							
01 JULI 2026							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)