CarOnSale

Volkswagen Arteon

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2022	159.293km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arteon	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ3HZNE009073	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.293km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.464km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Frontklappe
- Antennen-Diversity
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Ausstattung R-Line
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Einleger in Edelstahl)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Fond
- Stoßfänger R-Line
- Türschutzleisten unten verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach und Luftausströmer hinten
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED in 3D-Optik, Blinkleuchten dynamisch
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Progressivlenkung


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Sitze vorn elektr. verstellbar, links ErgoComfort (14-Wege, Memory)
- Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Leder-Paket Nappa / Carbon Style
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa / Leder Carbon style
- Sitzheizung vorn und hinten
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Safesicherung
- Standheizung mit Standlüftung (Fernbedienung und Timer)
- Leuchtweitenregelung automatisch und Dynamisches Kurvenlicht
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-Paket ohne Side Assist
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Carbon
- Steckdose 230V
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung, Umfeldleuchte, Memory
- Perleffekt-Lackierung
- Lendenwirbelstützen vorn elektr. verstellbar, Massagefunktion links
- Sitze vorn elektr. verstellbar, links ErgoComfort mit Memory und Komforteinstieg
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn und hinten
- Safesicherung
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Leuchtweitenregelung automatisch und Dynamisches Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze: Sportsitze vorn
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Edinburgh
Kopenhagen
København
Birmingham
Berlin
Paris
Wien


VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*1725
WVWZZZ3HZNE009073
2230 kg
4230 kg
1 - 1120 kg
2 - 1160 kg
Typ 3H


CarOnSale




Fahrweg kontrollieren!




AIRBAG















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung



28.06.2022 0603 CMN001301
M1 AB
WVWZZZ3HZNE009073 4
VOLKSWAGEN, VW
3H
ABDTUAX0
FD7FD7GC004H4BINVR21CMB0
ARTEON
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schrägheck1imousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 3GAP 1968
7.2/8.2:+30 E.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:2200 BIS 8% STEIG.*TE
CHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4230KG*BIS 8% STEIG
.:4430*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRD
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO
.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT,EGTG*

Verarbeitet am:
12. OKT. 2026
KFZ


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Schweller rechts (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)