CarOnSale

# Ford Focus C-MAX Ghia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.09.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2004 | 233.118km | 120 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Focus C-MAX Ghia | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WF0MXXGCDM4G80560 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>233.118km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>120 PS (88 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>3 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.798 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 04/2004 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>171g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kerben | ⚠ 4 mm<br>Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kerben | ⚠ 5 mm<br>Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 200 µm ⚠ | Beifahrertür | 210 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 210 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 210 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 190 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 190 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 190 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 210 µm ⚠ |
| Motorhaube | 190 µm ⚠ | Heckklappe | 210 µm ⚠ |
| Dach | 220 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;<br>Bei der Abgasanlage: undicht; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;<br>Kühlleistung ungenügend; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Fahrzeug lässt sich nur mit zwei Schlüssel starten**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Ghia
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Holzimitat
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket Sitze
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,8 Ltr. - 88 kW 16V KAT
- Nebelscheinwerfer im Stoßfänger integriert
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schutzleisten Stoßfänger
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Polar-Silber Metallic

## Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Audiosystem: Radio
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Xenon-Scheinwerfer
- Audiosystem: Radio
- Audiobedienung am Lenkrad
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

















CarOnSale







FORD
e13*2001/116*0109
*WF0MXXGCDM4G80560*
1910 kg
3110 kg
975 kg
1065 kg
DM2

CarOnSale







FOCUS C-MAX
FORD (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 M C462 M1798
205/55R16 87H
205/55R16 87H
e13*2001/116*0109*
30.01.04



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)




- Türe hinten links (Delle)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)




- Heckklappe (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen



- Heckklappe (Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)