CarOnSale

Volkswagen Caddy

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2011	222.913km	102 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy	KATEGORIE Kombi
FIN WV2ZZZ2KZCX003680	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 222.913km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Ablagen: Gepäcknetz Fahrgastraum im Dachrahmen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Bodenbelag hinten (Teppich)
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe mit Chromleiste
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW TDI
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
- Radstand 2681 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür links
- Schiebetür rechts
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
- Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Perleffekt-Lackierung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ2KZCX003680
2280 kg
3780 kg
1- 1100 kg
2- 1200 kg
Typ 2K

CarOnSale

CarOnSale









RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Adresse

RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Speicher















30
25
3
9
29
26
4
8
28
27
5
7





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Fahrertür (Delle, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)