
CarOnSale

Volkswagen Touran Highline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2020	112.986km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Highline BMT/Start-Stop [DE - Van5 1.5 TSI Start-Stopp EU6d-T, Highline OPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZLW019464	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.986km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schiebedach ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Audiosystem: CD-Player
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

★ Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Ausstattungs-Paket: Easy Open
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Family-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Safesicherung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Volkswagen Media Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WVGZZZ1TZLW019464

CarOnSale


DBV
Motorölsorte:
Viskosität:
Ölwechsel bei km:
Filterwechsel:
Nächster Ölwechsel bei km:
Datum:
Brose

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!

10:00
Perleberg
Eberswald
Oranienburg
Stendal
Potsdam
Seelow
Neues Ziel
Meine Ziele
Sonderziele
Ansicht
Radio
Ansagen
Setup
NAV
APP
CAR
MENU





















17.03.20
M1
WVGZZZ1TZLW019464
VOLKSWAGEN, VW
1T
DPCAAF
FD7FD7CW00248PS/2VRZ1CA
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
Benzin
SCHWARZ
205/60 R16 96V XL
205/60 R16 96V XL
23.08.19


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)