CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Generation Six

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	194.094km	199 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan 4Motion Generation Six [DE - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6d-T, Multivan Generation Six, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZKH062124	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.094km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 199 PS (146 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 194.033km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 262g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Anhängehals lag bei Begutachtung nicht vor,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Doppeltonfanfare
- Dämmglas-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Dämmglas
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Black Glossy)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Seitenscheiben Dämmglas
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türablagekasten vorn
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Zuheizer
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Regensensor
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Tagfahrlicht LED
- Heckleuchten LED, rot
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz

★ Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt
- Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Abfallbehälter
- Differentialsperre hinten
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Sprachverstärkung elektronisch
- Rückfahrkamera
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Sprachsteuerungs-System
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sprachverstärkung elektronisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZKH082124

CarOnSale


Webasto
E1 122R-00 0258
10 R-04 5627





Amsterdam
Paris
Stuttgart

Fahrweg kontrollieren!




Letzter Ölwechsel mit dem Mobil Qualitätsschmierstoff:
5W30
Bei km:
194033
Datum:
09/26
Nächster Ölwechsel



ACHTUNG : ZAHNRIEMEN ALLE 120.000 KM WECHSELN
ATTENTION : CHANGE THE TOOTHED BELT EVERY 75.000 M.
ATTENTION : CHANGER LA COURROIE CRANTEE TOUS LES 120.000 KM
GEWECHSELT: DATUM/TACHOSTAND
CHANGED : DATE/ODOM.READING
CHANGEE : DATE/KILOMETRAGE
25.09.26
194033
059 010 158 A









Service
Öl–Service
--- km / --- Tage
Inspektion
40000 km / 326 Tage
10.0°c
km
194094
trip
3231.1


Fahrzeugdatenträger
WV2ZZZ7H2KH062124
SGM GM9
Multivan Comf. KR
146 kW TDIAL7
CKEC SDF
LR7H 0000 0000 HT
06 Feb 2019
06 Feb 2019






















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)