CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Mitsubishi Lancer XTRA

EZ 02/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 62.097km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98*
Fahrzeug aufgenommen am: 09.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Lancer XTRA [DE - Lim4 1.6 MPI EU5, Xtra, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	**FIN** JMBSNCY1ABU002029	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 62.097km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 117 PS (86 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.590 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 39.726km	**Letzter Service am** 03/2020
Emissionsklasse Euro 5a	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 02/2012	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 138g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	75	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	65	Heckklappe	70
Dach	80		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug startet nur mit dem Erst Schlüssel.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aschenbecher vorn
- Drehzahlmesser
- Innenausstattung: Chromoptik
- Kühlergrill Gitterdesign
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 86 kW KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Türanbauteile Chromoptik
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Regen-/Lichtsensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill mit Chromrand
- Modellpflege Jet-Fighter
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST BLACK
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorbereitung Navigationssystem
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- USB-/Audio-Schnittstelle

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Traction-Control-System
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









205/60 R16 96V




KUMHO


KUMHO




















MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
1750 kg
2930 kg
1-905 kg
2-915 kg


CarOnSale





HI
LO
HI
LO














28.02.12
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer
MITSUBISHI (JP)
Limousine
205/60R16 92H
Benzin
12.03.2019


Landratsamt Hildburghausen
Kfz-Zulassungsbehörde






WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHR
Service Garage Stamp


LANCER

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)