CarOnSale

Mercedes-Benz V-Klasse

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



06/2023	32.871km	LEISTUNG 237 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V-Klasse	KATEGORIE Van
FIN W1VVNLEZ9P4258836	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 32.871km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 237 PS (174 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 208g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Störung Backup-Batterie

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: extra lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: obsidianschwarz metallic
- PKW-Zulassung
- Radstand 3430 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- zusätzlicher Wärmetauscher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- PTC Heater
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter

- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung


- Einstiegsbeleuchtung mit Logo Projektionsfunktion
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- WLAN-Hotspot
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Schiebetür links elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Hold-Funktion
- Parktronic-System (PTS)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Tankdeckel rot
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

















MERCEDES-BENZ AG
W1VVNLEZ9P4258836
3100 kg
5100 kg
1550 kg
1550 kg

CarOnSale




19°C

V 300 d






LIM/










V-Klasse
Mercedes-Benz


Mercedes-Benz
2151173
KHERTZ




30.06.2023
MERCEDES
Mercedes-Benz
639/2
KLU7L310NXX
3GJUDX28BEXX
V-Klasse
Diesel
SCHWARZ
Selbstf./Mietfzg.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Heckscheibenwischer abgebrochen