CarOnSale

Audi S6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2024	167.273km	344 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI quattro EU6e, (Facelift) 2023 - 2025]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF24SN002668	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.273km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 344 PS (253 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 166.233km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2024	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 188g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Application Store und Smartphone Interface
- Audi Drive Select
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Glanz-Paket
- Heckklappenöffnung automatisch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid 253 kW (Motor 3,0 Ltr. - 253 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schienensystem im Gepäckraum
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wagenheber
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben seitlich
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- HD Matrix-LED-Scheinwerfer
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Individualkontursitze vorn inkl. Memory
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Optik-Paket schwarz plus
- Seitenairbag vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Assistenz-Paket Tour
- Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rückfahrkamera
- Sitzbelüftung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUDI AG
e1*2007/46*1801
WAUZZZF24SN002668
2655 kg
4755 kg
1306 kg
1430 kg
Typ F2
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
0720/24
DMKD
03.3041
020

CarOnSale

CarOnSale


Nächster Ölwechsel

LOW
4
LOW
AUTO
AUTO




LOW
4
LOW

Fahrweg kontrollieren!
Hinten
LOW
4
LOW










Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
14000 km / 10.2028
Nächste Inspektion in
12800 km / 07.2028
Zurücksetzen
LOW
LOW











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)