CarOnSale

Opel Mokka Innovation Start/Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2018	164.951km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Innovation Start/Stop [DE - SUV5 1.6 D EU6d-T, Innovation Start/Stop (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VJD7EC8J4380807	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.951km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.408km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP) 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP) 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	235 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	255 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Ecoflex
- Elektro-Paket
- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Paket
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Radstand 2555 mm
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Armlehne vorn links
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Abbiegelicht
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Sitzheizung vorn
- OnStar SOS Service
- Rückfahrkamera
- Elektro-Paket
- Komfort-Paket
- Premium-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Armlehne vorn links
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Winter-Paket
- Ergonomiesitz vorn links
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Mittelarmlehne vorn
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Parkpilotsystem vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
WOVJD7EC8J4380807

CarOnSale







9°
8:34
GLASGOW
LONDON
BERLIN
WILNA
MOSKAU
KIEW
BERN
WIEN
ANTENNE
Offroad
ZOOM RAUS
ZOOM REIN
RESET
ZIEL
MENÜ
ANTENNE
RADIORST
NDR 2
ffn
WDR 2







CarOnSale



CarOnSale



Letzter Castrol Ölwechsel
bei km: 63023
am: 20926
Castrol
SAE
5 w 30
Ölfilter gewechselt:
Nachgefüllt
Gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel
Spätestens bei km:
Bzw. Monat/Jahr:



Servicebestätigung
schiermeier



Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Servicebestätigung
schiermeier


OPEL
MOKKA X
MOKKA X


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF




Prüfplakette wurde zugeteilt
Rechnung


03.09.18
WOVJD7EC8J4380807
OPEL
J-A
JMYXFXX
F63DD56T6EB
Mokka X
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Diesel
0002
36AG
1598
Korr.NEFZ-CO2W:129*WW.AHK
215/60 R17 96V
215/60 R17 96V
WEISS
e4*2007/46*0537*20
23.03.18
F8490680
EGTG*


HU TÜV NORD
Okt 2023
HU TÜV NORD
Okt 2025
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)