CarOnSale

# Peugeot Boxer 435 L4H2 Heavy BlueHDi 140

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 22.990km | 140 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Peugeot | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Boxer 435 L4H2 Heavy BlueHDi 140 [DE - HKa4 435 2.2 BlueHDi/3.5T 2.2Diesel FAP Heavy EU6e, L4H2 3,5t verstärkt, (F] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>VF3YDF6F0SG061029 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>22.990km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>2.184 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6e |
| SITZE<br>3 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 10/2025 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>239g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>9.1l/100km (WLTP) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 1 mm | 1 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 45 µm ⚠ | Beifahrertür | 50 µm |
| Kotflügel vorne links | 50 µm | Kotflügel vorne rechts | 45 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 55 µm |
| Seitenteil hinten links | 55 µm | Seitenteil hinten rechts | 50 µm |
| Motorhaube | 55 µm | Heckklappe | 50 µm |
| Dach | 55 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig; laut Verkäufer: zweit Schlüssel in Klärung ob vorhanden**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Andere: Kontrollleuchte Handbremse permanent an, Fehlermeldung stand bremsflüssigkeit niedrig ; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Standard, bis Fahrzeugbreite 2200 mm
- Batterie 95 Ah
- Dachantenne Digital (kurz)
- Einparkhilfe hinten akustisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung und -warnung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und Stauraum
- Harnstofftank (AdBlue): 19 Ltr.
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Kühlergrillrahmen schwarz glänzend
- Laderaumtrennwand
- Modellpflege
- Motor 2,2 Ltr. - 103 kW Blue-HDI FAP KAT (2184 ccm)
- Radstand 4035 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheits-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem
- Fahrassistenz-System: Adaptive Lastkontrolle (LAC)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent
- Black-Box (Event Data Recorder, EDR)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (mit Fahrbahnrand Überwachung)
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC ICY

## Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Premium CAB
- Techno-Paket
- Sitzsockelverkleidung
- Rückfahrkamera mit dynamischen Gitterlinien
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB+, Connected Services, 10" Touchscreen (Apple CarPlay und Android Auto)
- Kotflügelverbreiterung vorn und hinten
- Winde für Reserverad
- Grip-Control
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Worksite-Paket Heavy
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff mit farbigem Seitenzierleisten
- Lenkrad (Leder)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Wagenheber
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Ablagetisch klappbar (Eat & Work)
- Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik
- Stau-/Ablagefach unter Fahrersitz
- USB-Anschluss 2-fach
- Klimaautomatik
- Federung hinten verstärkt
- Reifen: Allwetter-/ Ganzjahresreifen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
































27.10.2025 | 3007 | BAM02843 | 2 | 1 | 103 / 3500 | 153
N1 | BB | 6363 - 6492 | 2050
VF3YDF6FOSG061029 | 1 | 2522 | 2285 - 2504
PEUGEOT | ~ | 120 | *
Y | 217 | 3500 | 3500
DF6FK | 2100 | 2400 | -
2L0031 | 2100 | 2400 | -
79 | 2625 | 69
BOXER | 3000 | 750 | 3 | -
PEUGEOT (F) | 225/75 R16C 121/120S M+S
Fz. z. Gü.bef. b. 3,5t | 225/75 R16C 121/120S M+S
Van | ~
715/2007*2023/443EB | WEISS | 0 / -
EURO6;WLTP;ER;PI/CI;M, N1, N2 | e3*2007/46*0045*34
Diesel | 17.07.2025 | K | HQ519411
0002 | 36EB | 2184 | Selbstfahrervermietfz.
techn. zul. Ges-Masse d. Zugkombination 6.000 Kg*ww.A
HK lt. EGTG*




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)