CarOnSale

Ford Focus Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2012	74.051km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Trend [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU5, Trend Start/Stopp, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0KXXGCBKCA34491	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.051km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.800km	LETZTER SERVICE AM 04/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fzg. ohne Sportsitze
- Fzg. ohne Telematik-System
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill grau
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Easy-Driver-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Parkpilotsystem hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FORD
Focus
1.0 EcoBoost
Euro 5



CarOnSale









Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung
M & S Mertens & Strunk
GmbH & Co. KG
14772 Brandenburg








WF0KXXGCBKCA34491
FORD
DYB
HIDA1K
SCGALC
Focus
FORD (D)
Schraegheckl1mousine
715/2007*692/2008F
EURO5:F;P1/C1; M; N1 I
Benzin
0001
F.1/F.21975 U.7.2/8.21160
205/55R16 91H
205/55R16 91H
WEISS
16.01.12


DEKRA
nächste HU
Stadt Brandenburg an der Havel
Die Oberbürgermeisterin
Zulassungsbehörde
14767 Brandenburg an der Havel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)