CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford Galaxy Titanium

EZ 03/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 122.166km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24*
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Galaxy Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	**FIN** WF0KXXWPCKHJ00943	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 122.166km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 150 PS (110 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.997 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 120.154km	**Letzter Service am** 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 7	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 03/2017	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		**CO2-Emissionen** 129g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	140
Dach	130		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 8 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: Iridium-Schwarz Metallic
- Parkbremse elektrisch
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitze vorn verstellbar (4-fach)
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fußmatten Allwetter
- KeyFree-System
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




































FORD
e13*2001/116*0185
WF0KXXWPCKHJ00943
Galaxy
2.0 TDCi 150PS
Euro 6
FWD
2600 kg
4600 kg
1355 kg
1400 kg
WA6


CarOnSale



CarOnSale




LO
10:22 16°
LO
Steuerung
Start








Zulassungsbescheinigung Teil II

21.03.17	8566	BKM003304	2	01	110 /3500	195
M1	AC		4848-4953		1916	
WF0KXXWPCKHJ00943	8		1692-1766		1755	
FORD			–	90	–	
WA6			129	2600	2600	
T7CJ1KX			1355	1400	–	
7CBAAARV			1355	1400	–	
–			73	2625	73	
Galaxy			2000	750	7	–
FORD (D)			235/55 R17 103 W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/55 R17 103			
Kombilimousine			–			
715/2007*2015/45W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e13*2001/116*0185*28			
Diesel			12.08.16	K		
0002	36W0	1997				
F.1/F.2: +80 kg b. Anhängebetrieb*ww.AHK lt.						







Version Systemdaten-Anwendung

(7) **HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel** — **Prüfplakette wurde zugeteilt**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 26.05.2026, Kontrollnummer: SH-1-07-0062-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
* D5.2.3a Räder / Reifen, Reifen - Verschleiß 1. Achse links und rechts einseitig abgefahren (GM)


Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:


* Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)
* Räder / Reifen, Reifen - Verschleiß 1. Achse links und rechts Profiltiefe [illegible] Verschleißanzeige von 1,6mm, in Kürze erneuern (HW)


(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung:

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des e.s. IDN-Codes über die Seite des KBA abrufen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00262009 Dipl.-Ing. Frank Mrosek
Ingenieurbüro
Vautec GmbH






Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
AUTOHAUS Ohm



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)