CarOnSale

Kia Niro

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	121.682km	105 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Niro	KATEGORIE Geländewagen
FIN KNACB81CGH5086017	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.682km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.580 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 98.906km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 88g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Frontscheibe Akustikglas
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Mittelarmlehne hinten
- Radstand 2700 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SNOW WHITE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Elektromotor 32 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Last-Paket (Anhängelast)
- Mittelarmlehne vorn
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KIA MOTORS CORPORATION
e4×2007/46×1139
KNACB81CGH5086017
1930 kg
3230 kg
1-1060 kg
2-960 kg

CarOnSale


CarOnSale


FM
10:53
NDR1 ND5
Kool & The Gang
Fresh
Band
Liste
Presets
Menü
RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK
ECO


Lo
Lo
PASSENGER AIR BAG
AUTO
SYNC


KIA






Service – Inspektion
KIA MOTORS
BURIAN
Adress-Stempel


Inspektion
Kia Händler
Autohaus Hakelberg GmbH
BURIAN



Inspektion
Kia Händler
Autohaus Hakelberg GmbH






NIRO
KIA MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
EURO6;W;P;CI; M; N1 I
Hybr.Benzin/E
20.BIS 1545* EZ.BIS 31.08.2019 ZULÄSSIG. AUSN.(§ 8 ABS.2 EG-
FGV) D.KBA VOM 23.08.2016*


DEKRA
nächste HU
Nov. 2025
KÜS
D3A86577
Landkreis Verden


NIRO
KIA MOTOR (ROK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
EURO6;W;P;CI; M; N1 I
Hybr.Benzin/E
20.BIS 1545* EZ.BIS 31.08.2019 ZULÄSSIG. AUSN.(§ 8 ABS.2 EG-
FGV) D.KBA VOM 23.08.2016*


6017/313163731
Moritz

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)