CarOnSale

BMW 318 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



04/2011	221.523km	LEISTUNG 143 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318 i [DE - Kb5 318 i EU5, (Facelift) 2008 - 2012]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAUS31090A832441	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.523km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 143 PS (105 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2011	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	270 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Starker ölgeruch wahrnehmbar ; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktivReifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Vertex
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Aktive Kopfstützen
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINBRONZE

Sonderausstattung

- Außenspiegel-Paket
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel heizbar
- Dachreling Aluminium satiniert
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht-Paket
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAUS31050A832441


CarOnSale








Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)




- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Starker ölgeruch im Fahrzeug Wahrnehmbar



- Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Starker ölgeruch im Fahrzeug Wahrnehmbar