CarOnSale

Land Rover Discovery Sport SE AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	162.718km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery Sport SE AWD [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Start/Stopp, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALCA2BN8HH670965	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 162.718km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Schäden nicht einsehbar

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	280 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Frontklappe lies sich zum Zeitpunkt der Inspektion nicht öffnen.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Sonderfarbe Cirrus, Ivory
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze Einfassung Narvik Black
- Infotainment mit Touchscreen
- Innenausstattung: Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill Dark Atlas Finish
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lufteinlassblende Dark Atlas Finish
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Td4 KAT
- Multifunktions-Touchscreen
- Park-Distance-Control hinten
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger, Komponenten Narvik Black
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Terrain-Response-System
- Traktionskontrolle
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Unterfahrschutz (silber dunkel)
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Innenraumüberwachung
- 10 Lautsprecher
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Getränkehalter hinten
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: CORRIS GREY

Sonderausstattung

- Dach Kontrastfarbe
- Klimaanlage im Fond
- Sitzheizung vorn und hinten
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Kühlergrill Dynamic Styling Narvik Black
- Frontschürze mit Dekorleiste Narvik Black
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Teppich-Fußmatten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Dynamic-Paket SE
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lufteinlassblende Narvik Black
- Außenspiegel Narvik Black
- Heckschürze Einfassung Narvik Black
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Park-Distance-Control vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Dynamic-Exterieur-Paket
- Luftauslass Motorhaube Narvik Black
- Schriftzug in Narvik Black
- Auspuffblende (Chrom)
- Tagfahrlicht LED
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Innenausstattung: Aluminium

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















DISCOVERY

DISCOVERY
CarOnSale







CarOnSale







SET
RES
LIM
CAN












Landratsamt Regensburg
Zulassungsbehörde
ACHTUNG


ES996732
Land Rover
Discovery Sport
Deutschland GmbH

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)