CarOnSale

Mercedes-Benz B 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



02/2012	144.887km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 180 [DE - Van5 B 180 EU5, BlueEfficiency, 2011 - 2012]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462421J031715	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.887km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zwei Funkfernbedienungen ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED, rund
- Verglasung getönt
- Bremsassistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Start/Stop-Anlage
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS

Sonderausstattung

- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fußmatten Velours
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sport-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Sitzheizung vorn
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz-Komfort-Paket
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Innenhimmel schwarz
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















12:23
6.0°C
9953.2
144887





DAIMLER AG
WDD2462421J031715
1960 kg
3160 kg
1- 1005 kg
2- 955 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale


ECO




OK




AUTO





Letzte Ziele
Karte
Ziel eingeben
PTT
Einstellungen
TMC
Keine Zielführung aktiv













14.02.2012 1313 EXT000409 02 01 0090/05000 190
M1 AC 04166 1786
WDD2462421J031715 X 1558 01395
MERCEDES-BENZ 00075
246 138 001960 001960
M24GM2 01005 00955
HZAAB521 01005 00955
75 03750 72
B 180 01200 0695 005
DAIMLER (D) 205/55 R16 91H
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 205/55 R16 91H
KOMBILIMOUSINE
715/2007*566/2011J 0
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0751*01
BENZIN 05.09.2011 K DY501372
0001 3570 01595
7.2/8.2:995 B.ANH.BETR.*WW.AHK M.EGTG*FZ IST BEI WERK
SSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.7.ABMD.VO.2.9.AUSN.VO.2
.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:14.02.201
2*


Außerbetriebsetzung am 09.11.2026


DY501372
Mercedes-Benz
246
M24GM2
HZAAB521
B 180
Daimler (D)
WDD2462421J031715
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Weiß
Benzin
e1*2007/46*0751*01
Daimler AG
D-70546 Stuttgart
09.02.2012

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)