CarOnSale

# BMW sdrive 35 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2011 | 143.517km | 306 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 4 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>BMW | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>sdrive 35 i [DE - Ca2 sDrive 35 i EU5, 2009 - 2013] | KATEGORIE<br>Roadster/Cabrio |
| FIN<br>WBALM71000E375444 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>143.517km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>306 PS (225 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>2.979 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>114.273km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2022 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5 |
| SITZE<br>2 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2011 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>228g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>9.8l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 7 mm<br>Kratzer, Kerben | ⚠ 7 mm<br>Kerben, Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer, Kerben |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

Reifenschäden: 4 Felgen sind verschürft

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **125 µm** | Beifahrertür | **115 µm** |
| Kotflügel vorne links | **100 µm** | Kotflügel vorne rechts | **100 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | **115 µm** | Seitenteil hinten rechts | **110 µm** |
| Motorhaube | **110 µm** | Heckklappe | **115 µm** |
| Dach | **100 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe 6-Gang
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 225 kW 24V
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung
- Xenon-Scheinwerfer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Fensterheber elektrisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung elektr. (EPS)
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Armauflage vorn
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 2-türig
- Licht- und Regensensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wegfahrsperre
- Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Raucher-Paket
- Universalfernbedienung integriert
- Sprachbediensystem
- Außenspiegel-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Lenkrad heizbar
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Kansas (erweiterter Umfang)
- USB-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Licht-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Comfort-Paket Plus
- Innovations-Paket
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Sportsitze vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Ablage-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Windschutz (Cabrio)
- Adaptives Kurvenlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBALM71000E375444
N54B30A
1835 kg
870 kg
1000 kg
BLACK SAPPHIRE METALLIC

CarOnSale

CarOnSale









## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)