CarOnSale

Peugeot 108

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2015	107.251km	82 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 108	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3PAHMTBER264527	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.251km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2015	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 99g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Anderer Schaden, Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**150 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit AUX und USB-Anschluss
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler
- Innenausstattung: Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung ohne Wasserstandsanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung elektrisch
- Verdeckbezug Stoff schwarz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, rechts
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: RED PURPLE

Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3PAHMTBER264527
1240kg
1240kg
695kg
695kg
1-
2-
VERSION PAHMTB-PTA000


CarOnSale

CarOnSale






30.01.2015
3003
ATX00003 9
M1
A0
VF3PAHMTBER2G4527
7
PEUGEOT
P*****
A
HMTB-P1A000
PEUGEOT 108
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*136/2014
EURO5;2;P1/SI; M, N1 I
Benzin
0001
3530
1199
0.1/0.2:KEINE*
2
1
60/5750
170
3475 - 3475
1615
1460 - 1460
940 - 985
99
1240
1240
695
695
695
695
77
3750
71
4
165/65R14 79T
165/65R14 79T
Lila/Violett /
4 /
e11*2001/116*0237*11
11.04.2014
HJ076141



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Motorhaubenverkleidungen



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Ablösung Folie



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Nicht vorhanden, Anderer Schaden): Kunststoffabdeckung



- Innenraum (Wassereintritt)