CarOnSale

Micro lino

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



05/2025	6.183km	LEISTUNG 16 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Micro	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG lino	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZR1MN20L2RT002840	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 6.183km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 16 PS (12 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 20km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT

6,0 kWh

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**75 µm**	Seitenteil hinten rechts	**75 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	**45 µm** ⚠
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug hat 4 Schlüssel;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























*ZR1MH2DL2RT*2340*


CarOnSale


MICROLINO






automüller



Date/Datum/Date/Data/Fecha/Datum
20.05.2025
Mileage/ Kilometerstand/ Kilometrage/ Chilometraggio/ Kilometraje/ Kilometerstand
20
Next service at/ Nächster Service am/ Prochain entretien le/ Il prossimo servizio è/ Próximo servicio en/ Volgend onderhoud op
03.05.2026
or at Km/oder bei Km/ou à Km o a Km/o en Km/
10.020
Additional work performed/Zusätzlich ausgeführte Arbeiten/ Travaux effectués en plus/ Lavoro aggiuntivo svolto/ Trabajos adicionales realizados/Extra uitgevoerde werkzaamheden
Abliefersungskontrolle
Stamp, date and signature of the executing service partner: Stempel, Datum und Unterschrift des ausführenden Servicepartners: Cachet, date et signature du partenaire de service exécutant: Timbro, data e firma del partner di servizio esecutore: Sello, fecha y firma de su centro de servicio: Stempel, datum en handtekening van de uitvoerende servicepartner:




Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)