CarOnSale

Volkswagen Passat Business

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	154.523km	200 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Business [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Business, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZPE010560	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.523km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 152.157km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Ohne Felgen (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Mobile Online Dienste We Connect
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Fond
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
- Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- IQ.DRIVE-Paket
- Mobile Online Dienste We Connect Plus
- Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Fondbedienung Klimaanlage
- Sitzheizung vorn
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Heckscheibe Verbundglas
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Safesicherung
- Seitenscheiben vorn geräuschdämmend
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Head-up-Display
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Spiegel-Paket
- Volkswagen Media Control
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Madrid
Paris
Edinburgh
Rom
Roma
Hamburg
22s
22s

WVWZZZ3CZPE010560

CarOnSale

CarOnSale


Hamburg
22s
AUTO
22s
MENU
OFF





22s
22s

OFF
OK
VIEW

RES
SET







18.10.2022	0603	CON00995	02	01	0147/03600	233
M1	AC		04777 - -		1832 - -	
WVWZZZ3CZPE010560	6		1488 - -		001586 - -	
VOLKSWAGEN, VW			-	00090	-	
3C			0141	002180	2180	
ACDTUAX0			01110	01120	-	
FD7FD7GC004SONV4BIVR21BA0J			01110	01120	-	
			071	03075	068	
PASSAT			02000	0750	5	-
VOLKSWAGEN-VW			235/45 R18 94W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/45 R18 94W			
Kombilimousine			-			
715/2007*2018/1832AP			schwarz		9	
EURO6,WLTP,AP,PI/CI, M, N1 I			e1*2001/116*0307*72			
Diesel			24.05.2022	K	GM745806	
0002	36AP	01968	-			

7 2/8.2: +85 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
OMBINATION:4180KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP
SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H G
M.3: AEND.VO.Z.9: AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM Z
R EMISSIONSKLASSE: 18.10.2022*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)