CarOnSale

Ford Custom 310 L2 Tourneo Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	136.921km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Custom 310 L2 Tourneo Titanium [DE - Bs5 2.0 TDCi EU6d-T, 310 L2 Titanium, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WF03XXTTG3KD88058	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.921km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.618km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 236g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	240 µm ⚠
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Verkäufer: Motorschaden;;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Andere: Schwach;;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Sämtliche elektronischen Bauteile und Kontrollleuchten nicht prüfbar;

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch; zwei Fondkopfstützen fehlen; Fahrzeug aufgrund von Standort nicht sachgemäß prüfbar;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsleuchten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notrufsystem
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Fondraumheizung
- Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)
- Haltegriff B-Säule
- Haltegriffe vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Klimaanlage
- Klimaanlage im Lade-/Fahrgastraum
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3300 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger vorn
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicht-Paket 2
- Sitz-Paket 30: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (2-fach verstellbar) inkl. Seitenairbag
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, Doppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Style-Farb-Paket
- Titanium
- Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)
- Trittstufe unter Schiebetür links
- Trittstufe unter Schiebetür rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Verglasung stark getönt
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
- Verzurrösen (4)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung elektrisch
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Generator 240 A
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze

- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Stoßfänger in Wagenfarbe

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Armlehnen vorn
- Federung Hinterachse: Luft
- Radioempfang Digital (DAB+)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8" Multifunktionsdisplay
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera mit Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Radiovorbereitung, 10 Lautsprecher
- Nebelscheinwerfer
- Frontscheibe heizbar
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
YMFA
3140
1725
1640


CarOnSale


CarOnSale








ATU
ATU
MOTOR-ÖLWECHSEL
0W-20
5W-30
5W-40



HUGO PFOHE
HUGO PFOHE



Nächste Inspektion
Fälligkeitsdatum
oder nach Kilometerstand
Reparaturbetrieb
Auftragsdaten
Kilometerzähler
Beschreibung
Hugo Pfohe
Nienstorfer Str. 147
Norderstedt
22848
GERMANY
040/526007-77
040/526007-0
ford@hugopfohe.de
ford-pfohe-norderstedt.de




Checkliste


Checkliste


Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer BH-2-10-6153-43 durchgeführt am 07.05.2025
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:
(6)
0.2c Zulassungsdokumente ZB I liegt in Kopie vor. Plakettenzuteilung durch Zulassungsbehörde
Einstufung GM
(10) Ergänzende Hinweise:
- Tür Fahrerseitenfenster schließt nicht
Ihr Fahrzeug wurde - mit Ausnahme der genannten Mängel - für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden.
Die Prüfplakette wird durch das Straßenverkehrsamt am Fahrzeug angebracht. Die festgestellten Mängel müssen
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats behoben werden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin
beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Eng. Alexander König
Messwerte:
MAI 2027


25.10.2019 8566 BMY00316X
M1 AF
WF0XXTTG3KD88058 7
FORD
FAC
YNFA1DBX
E8APCSBBCACVD
Tourneo Custom
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 9 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6,WLTP,AG,PUCI; M, N1 I
Diesel
0002 36AG 1995
"EZ BIS 31.08.2020 ZULASSG. AUSN. (58 ABS. 2 EG-FGV)
D: KBA VOM 07/08/2019"
2 1 125/3500
5339-5487 2032-2032
1964-1964 2480-2605
236 3140 3140
1725 1640
1725 1640
81 2625 75
235/ 55 R17 XL 103 W
235/ 55 R17 XL 103 W
Schwarz 9
e11*2007/46*0675*11
22.10.2018 K FH964734
ausgestellt am 17.10.2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Schimmel;