CarOnSale

Skoda Fabia Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



06/2022	47.140km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Active [DE - Kb5 1.0 TSI EU6d, Active OPF, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJP6NJ6NZ030336	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 47.140km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.736km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- 6 Lautsprecher
- Bremsenergierückgewinnung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nano-Grau
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA ENERGY/ENERGY BLUE
- Radioempfang digital (DAB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sound-Paket Surround
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Laderaumboden variabel
- Reserverad als Notrad
- Sonderlackierung Energy-Blau
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
e8*2007/46*0319
TMBJP6NJ6NZ030336
1585 kg
2585 kg
810 kg
810 kg
DKLD


CarOnSale


Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBJP6NJ6NZ030336
Inspektion:
seit — km oder 149 Tagen
Ölwechsel-Service:
in 25000 km oder 239 Tagen






BETRIEBSANLEITUNG
ŠKODA






09.06.22 8004 ASS00447X 2 01 70 /5000 189
M1 AC 4313 1732
TMBJP6NJ6NZ030336 – 1478 1136
SKODA – 50 –
5J 121 1585 1585
ACDKLDXO1 810 810 –
NPM5PM5DP0024B1N1B7A 810 810 –
– 73 3750 70
FABIA 1000 560 5 –
SKODA (CZ) 185/60 R15 84H
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 185/60 R15 84H
Kombilimousine –
715/2007*2018/1832AP BLAU 5/–
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 e8*2007/46*0319*14
Benzin 14.10.21 K GJ924136
0001 36AP 999
7.2/8.2:+44 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:2585kg*ww.AHK lt.EGTG*


DEKRA
Bitte zusammen
außer Betrieb gesetzt am
Landratsamt Lörrach



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com