CarOnSale

# Volkswagen Polo IV Cricket

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2005 | 172.558km | 64 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Polo IV Cricket | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>WVWZZZ9NZ5Y180734 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>172.558km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>64 PS (47 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.198 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>151.178km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2005 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>151g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.3l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm<br>Kratzer | ⚠ 3 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.; |
| Klimaanlage | Prüfung nicht möglich; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Raucherfahrzeug;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Prüfung nicht möglich; |
| Fahrwerk | Prüfung nicht möglich; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Color
- CD-Wechsler
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nichtraucher-Paket
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wartung: Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Beta (Radio/Cassette)
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sondermodell Cricket
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic


## Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah
- Generator 90 A
- Motor 1,2 Ltr. - 47 kW 12V KAT (BME)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Karosserie: 4-türig
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Lenkrad (Leder)
- Reifen 195/55 R15 ..V

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



## Fahrzeugfotos
















VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0174
WVWZZZ9NZ5Y180734
1650 kg
2350 kg
1 - 820 kg
2 - 780 kg
Typ 9N


CarOnSale


CarOnSale










0102682
6603
6590003
PKW GESCHLOSSEN
EURO 4
VOLKSWAGEN-VW
3N
WVWZZZ9NZ5Y180734 B
DTTO/DBD
K47/5400
1198
3897
1650
1465
1166
1550
165/70R14 81T
185/55R15 82Q M+S
14.07.2005 Farbe 7
.16:H.+35 B.ANH-BETRIEB*ZIFF.20 U.21 A.FELGE 5JX14,ET
35MM*ZIFF.22 U.23 A.FELGE 6JX15,ET 43MM*ZIFF.20 BIS
23 AUCH GEN.:185/60R14 82T A.FELGE 6JX14,ET 43MM OD.1
95/50R15 82H A.FELGE 6JX15,ET 43MM OD.:195/55R15 85H A.
FELGE 6JX15,ET 43MM OD.205/45R16 83V A.FELGE 6 1/2JX1
6,ET 43MM*FZ.ENTSPRICHT TSN:659*


Fahrzeugbrief nicht im Fahrzeug aufbewahren

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz)




- Türe hinten links (Delle)




- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)