CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2023	91.341km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TFSI EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF48PA059228	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.341km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.300km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (WLTP) 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
9 mm	9 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Leichtlaufreifen
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CHRONOSGRAU
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Dachkantenspoiler
- Heckdiffusor
- Licht- und Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sport-Fahrwerk

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Stadt
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Assistenz-Paket Tour
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Glanz-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Dachreling (Aluminium)
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Rückfahrkamera
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Interieur-Paket S line
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZF48PA059228

CarOnSale


CarOnSale





















12.04.2023 0588 BUX00879 8 02 01 0150/04475 210
N1 AC 04766 - - 1847 - -
WAUZZZF48PA059228 1 1446 - - 001610 - -
AUDI - 00080 -
B8 0146 002140 2140
A2DMSAF1 01075 01155 -
FD7FD7CK003RT011B18S54BIAEM1CB1 01075 01155 - -
070 03750 058
A4 AVANT 01500 0750 5
AUDI 245/40 R18 93H
FZ Z PERS BEF B 8 SPL 245/40 R18 93H
KOMBILIMOUSINE -
715/2007*2018/1832AP GRAU ?
EURO6 WLTP AP PI/CL M, N1 I e1*2001/116*0430*91
HYBR BENZIN/E 25.11.2022 K GS476901
0005 35AP 01984
7 2/8 2 +80 B ANHÄNGEBETRIEB*0.1 1700 BIS 8% STEIG *TE
CHN ZUL GES-MASSE D ZUGKOMBINATION 3640KG*WW AHK LT EG
TG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.04.2023*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)