CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	85.334km	102 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - Kb5 One 1.5 EU6, One, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WMWLU910002G77235	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.334km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 24.747km	LETZTER SERVICE AM 11/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 122g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer, Riss/Bruch	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Satellite Grey
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Licht- und Regensensor
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW 12V
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MOONWALK GREY

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem
- Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Außenspiegel Wagenfarbe
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Licht-Paket
- Excitement-Paket
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Armauflage vorn
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Lenkrad (Sport/Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CLUBMAN
CarOnSale





10:58
WDR 2
Service Historie
OK Motoröl
OK Fahrzeug-Check
OK Bremsflüssigkeit
MODE





10:58
WDR 2
OK 25.11.2020 MINI
24747 km
OK 05.02.2020 MINI
20657 km
MODE






25.09.17 0005 CLE000661
M1 AC
WWLLU910002677235 0
MINI
FMK
LU91
6H2500C0
Clubman One
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6;WiPI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1499
7.2/8.2; +110 b.Anhängebetrieb *ww.AHK lt.EGTG *
2 01 75 /4100 185
4253 1800
1441 1375
75
122 1870 1870
975 945
975 945
79 3300 69
1100 680 5
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
GRAU 7/-
e1*2007/46*1683*02
31.05.17 K FW201359


TÜV
27.10.18m
ZBI 2566



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Anderer Schaden): Schimmelbefall