CarOnSale

Jeep Compass Limited 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	119.148km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Compass Limited 4WD [DE - SUV5 2.0 MultiJet EU6d-T, Limited 4WD, 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 3C4NJDCY2KT589733	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.148km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.942km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Sporadisch unrunder Lauf ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Funktions-Paket 1
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Klimaanlage 2-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Active Drive (Allrad)
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fußmatten
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer beheizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Kopf-Airbag-System
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Traction-Control-System (Selec-Terrain)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW M-Jet KAT
- Radstand 2636 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4")
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Alarmanlage
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Parkpilotsystem hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Raucher-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Sicht-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Perleffekt-Lackierung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Jeep
TURBO DIESEL






OSTSEE

FCA US LLC
e11*2007/46*4037
3C4NJDCY2KT589733
02188 KG
03688 KG
1-01179 KG
2-01099 KG


CarOnSale

21.5°
OSTSEE
10:06
21.5°
Menü
Aktuelle Straße
Nahe Seeläbber Weg
FM
Radio
Medien
Klima
Apps
Steuerung
Navi
Telefon




4WD LOCK
AUTO
SNOW
SAND
MUD
AUX



Jeep







BREMSFLÜSSIGKEIT
WECHSEL
ausgeführt



Autohaus
Gotthard König GmbH
55531 km
27.05.2023


WARTUNGSNACHWEISE
Autohaus
Gotthard König GmbH


FCA
Jeep




Compass
FCA (USA)
Geländefz.Pers.bef.
Mehrzweckfahrzeug
Diesel
WW. ABK LT. EGTG'


DEKRA
NOV 2026
Landkreis Uckermark
Zulassungsbehörde
Karl-Marx-Str. 1
17291 Prenzlau

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)