CarOnSale

Volkswagen Touran Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2005	228.554km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Highline [DE - Van5 1.6 FSI EU4, Highline, 2006 - 2006]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZ6W051172	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 228.554km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.000km	LETZTER SERVICE AM 07/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	2000 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW 16V FSI
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze: Sportsitze
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Verglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM GREY
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne
- Nebelscheinwerfer integriert
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Technik-Paket
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Dachreling silber eloxiert
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audio-Navigationssystem mit Multi-Funktions-Display (MFD) DVD
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Winter-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Klimaautomatik
- CD-Wechsler
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZ6W051172


CarOnSale


CarOnSale



RADIO
MEDIA
MUTE
TONE
NAV
PHONE
MODE
SETUP


PASSENGER AIRBAG OFF
LO
LO
OFF
AUTO
ECON
RADIO
0








08.11.2005 0603 69501P2
01 0200
WVGZZZ1TZ6W051172
1T
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Benzin
0001 0462 1598
Grau
E1*2001/116*0211*08
22.04.2005
HF813327




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)