CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2008	232.248km	160 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.8 TFSI EU4, Attraction, (Facelift) 2008 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8P49A087893	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 232.248km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 181.012km	LETZTER SERVICE AM 09/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2008	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antiblockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkgetriebe - Generation II
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Licht- und Regensensor
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Außentemperaturanzeige
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Wendematte Gepäckraum (variabel)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WAUZZZ8P49A08 893


CarOnSale









Gewährleistungsnachweis




22.12.2008 05887Y AI800047 02 01 0118/04500 222
M1 AC 04292 - 04443 - - 1765
WAUZZZ8P49A087893 1 1408 - 1421 - - 001395
AUDI 00075
8P 0157 001880 001880
SCDAAPJ 01040 01000
FM620Q024B8F607MS 01040 01000
090 03808 074
AUDI A3 01400 0690 005
AUDI 205/55 R16 91V
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 205/55 R16 91V
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008A 7
EURO5;AFIFCI: M, N1 I e1*2001/116*0217*22
BENZIN 06.10.2008 K GD967905
0001 35A0 01798
F.1/F.2:1950 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*
FZ IST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.ST
ABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.
AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGVG***


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)




- Motorhaube (Steinschlag, Rost)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)