CarOnSale

Mazda 2 1.25 Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2005	81.295km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2 1.25 Comfort [DE - Van5 1.25 EU4, Comfort, 2006 - 2007]	KATEGORIE Van
FIN JMZNB2WPJN5B23177	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.295km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 16.628km	LETZTER SERVICE AM 09/2008	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2005	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	750 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Karosserie: 5-türig
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 5-Gang
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Gurtstraffer vorn
- Motor 1,25 Ltr. - 55 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: COLORADO RED

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MAZDA
e1*2001/116*0212
JMZNB2WPJN5B23177
1490 kg
2090 kg
765 kg
775 kg
E1 12R 03 0196

CarOnSale


CarOnSale




WARTUNGEN
MAZDA EUROPE SERVICE
KAROSSERIE-INSPEKTION
Autohaus Schneider
Nächste Wartung: Datum: 9/2009 km-Stand: 36628


PERIODISCHE WARTUNGEN, MAZDA EUROPE SERVICE UND KAROSSERIE-INSPEKTIONEN
WARTUNG
MAZDA EUROPE SERVICE
KAROSSERIE-INSPEKTION
Autohaus Schneider
Nächste Wartung: Datum: 9/2008 km-Stand: 32882



WARTUNG
MAZDA EUROPE SERVICE
KAROSSERIE-INSPEKTION
Autohaus Schneider




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
mazda


PKW GESCHLOSSEN
EURO 4
MAZDA (J)
JMZNB2WPJN5B23177
175/65R14 82T
195/50R15 82H
NACH AUSR.*ZIFF.20 U.21
A.FELGE 14X5 1/2J,ET 47,5MM*
ZIFF.22 U.23 A.FELGE 15X6J,
ET 52,5MM*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)