CarOnSale

Land Rover Freelander HSE i4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	225.235km	241 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Freelander HSE i4 [DE - SUV5 2.0 Si4 EU5, HSE, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALFA2BG9EH400041	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 225.235km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 241 PS (177 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.945km	LETZTER SERVICE AM 02/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2014	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 228g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: 1x Reifen drucklos, 1x Reifen Flanke beschädigt, Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm ⚠	Beifahrertür	85 µm ⚠
Kotflügel vorne links	1400 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	95 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	750 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Außenspiegel lackiert
- Einstiegsbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Felgenschlösser
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Holz-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstütze hinten mitte
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Silber-Optik
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Modelljahr 2013
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 177 kW Si4 Turbo KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Aintree Green
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2660 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Teppich-Fußmatten
- Terrain-Response-System
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umfeldleuchte innen
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation
- Bordcomputer
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Park-Distance-Control hinten
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag
- Traktionskontrolle
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe Automatik - mit CommandShift (6-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Reserverad vollwertig
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SALFA2BG9EH400041


CarOnSale
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Fehlende Abdeckung



- Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Fehlende Abdeckung



- Motorhaube (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Fehlende Abdeckung



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer): Griff hängt



- Fahrertür (Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer): Griff hängt



- Fahrertür (Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer): Griff hängt



- Fahrertür (Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer): Griff hängt



- Fahrertür (Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer): Griff hängt



- Fahrertür (Anderer Schaden, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer): Griff hängt



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)




- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)