CarOnSale

BMW 320D XDRIV

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2014	134.397km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320D XDRIV	KATEGORIE Kombi
FIN WBA3K51090K308899	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.397km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.170km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	205 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Comfort-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling schwarz
- Design- und Ausstattungslinie Luxury
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Service-System: Internet
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Licht-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Ablage-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Ambiente-Beleuchtung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA3K51090K3088

CarOnSale




Nicht allein auf Kamerabild verlassen.










Service Historie
Datum: 29.09.2025 Service: 32929 BMW
Datum: 25.09.2023 Service: 32929 BMW
Datum: 02.11.2021 Service: 32929 BMW
Datum: 10.09.2021 Service: 32929 BMW

Service Historie
Datum: 31.10.2019 Service: 32929 BMW
Datum: 21.08.2019 Service: 32929 BMW
Datum: 21.01.2019 Service: 32929 BMW
Datum: 14.11.2017 Service: 32929 BMW

Datum: 21.01.2019 Service: 32929 BMW
Datum: 14.11.2017 Service: 32929 BMW
Datum: 24.07.2017 Service: 32929 BMW
Datum: 09.07.2015 Service: 32929 BMW


320D XDRIV
KOMBILIMOUSINE
SCHWARZ

Außerbetriebsetzung
14.10.2026
Landratsamt Miltenberg
Zulassungsbehörde

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)