CarOnSale

BMW M135 i xDrive Edition Colorvision

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.09.2026



09/2022	131.481km	LEISTUNG 306 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M135 i xDrive Edition Colorvision [DE - LimS5 M135i EU6d, xDrive Edition Colorvision OPF, 2022 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA7L110007L52171	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 131.481km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 306 PS (225 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.930km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (WLTP) 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (WLTP) 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**160 µm**	Beifahrertür	**135 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**145 µm**
Türe hinten links	**140 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckspoiler (M-Technic)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn (M-Technic)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Color Vision
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 225 kW 16V
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sicherheitsgurte M
- Sportdifferential
- Start-Stop-Knopf
- USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer LED
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Sensatec-Kombination Trigon
- Sportlenkung (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung


Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Performance M
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lenkrad heizbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieurleisten Illuminated Berlin
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































Service Historie
Service:
Am 12.01.2026, bei 128930 km
Service Partner: BMW 04712
Service:
Am 30.07.2025, bei 113005 km
Service Partner: BMW 00074
Service:
Am 18.02.2025, bei 97535 km
Service Partner: BMW 00074
Service durchgeführt
Mikrofilter
Service durchgeführt
Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
Zündkerzen
Service durchgeführt
Fahrzeuguntersuchung
Überfällig: 4 Monate


135i
MODELL
FARBE
KENNZEICHEN
CARTAG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)