CarOnSale

Volkswagen Touareg

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



07/2018	185.286km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCRZJD003377	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.286km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 177.152km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 221g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	675 µm ⚠
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schiebedach aufgrund der Wetterbedingungen nicht geprüft;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elegance
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Kühlergrill mit Chromleisten und vertikalen Chromstreben
- Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 TDI
- Parkbremse elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Design-Paket Elegance
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2904 mm
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Doppeltonhorn
- Fzg. ohne Hybrid
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Stoßfänger oben und unten lackiert, mit Chromleisten
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Notrufsystem
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Mittelarmlehne hinten
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mit Klima- und Massagefunktion
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Komfort-Paket Keyless Access
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sound-System DYNAUDIO
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitzheizung vorn
- Innovision Cockpit (Instrumente digital und Bedienung über Touchscreen-Farbdisplay)
- Volkswagen Media Control
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Fondbedienung Klimaanlage
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Doppel-Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Memory-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn ErgoComfort
- Steckdose 230V
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Dachreling silber eloxiert
- Perleffekt-Lackierung
- Leder-Paket Savona und ErgoComfort Sitze vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Savona
- Sitzheizung hinten
- Audio-Navigationssystem Discover Premium (mit Festplattenspeicher)
- Mobiltelefon Schnittstelle Business mit kabelloser Ladefunktion (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Rückfahrkamera (Rear View)

- Safesicherung
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Allradlenkung
- Winter-Paket
- Seitenairbag hinten
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Standheizung mit Standlüftung (Fernbedienung und Timer)
- Harnstofftank (AdBlue) vergrößert
- Luftfederung elektronisch geregelt inkl. Allradlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













CarOnSale


Radio Oberhausen





VOLKSWAGEN AG
WVGZZZCRZJD003377

CarOnSale

CarOnSale










12:07
7.0°
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!
Kamera hinten
24.0
AUTO
Klima
ECO



VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


25.07.18 H0603 CGL000241
MIG AG 4878-5008 1984-1984
WVGZZZCRZJD003377 3 1646-1761 2070-2070
VOLKSWAGEN, VW
CR 221 2850 2850
ACDEHA2 1420 1480
QA8QA8D5019G18KVR67CPB18 1420 1480
70 2375 68
TOUAREG 3500 750 5
VOLKSWAGEN-VW 285/45R20 108W
Geländefz.Pers.bef. 285/45R20 108W
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG 97
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 e1*2007/46*1827*01
Diesel 25.05.18 K HD345504
0002 36AG 2967
7.2/8.2:+65 8.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:6350KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.GYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H G
EM.S.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.2.STVO*WW.AHK LT.EGTG*KORR.NE
FZ-CO2W: 173**V7: Korr.NEFZ-CO2W:0173*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)