CarOnSale

Opel Astra Edition Plus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2006	258.085km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition Plus [DE - Kb5 1.8 EU4, Edition Plus, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kombi
FIN W0L0AHL3562186888	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 258.085km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2006	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	155 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Prüfung nicht möglich;
Batterie	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug lässt sich nicht starten, Fahrerfenster steht offen

ZUSATZINFORMATIONEN

Schlüssel abgebrochen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Edition Plus
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: GRANATAPFELROT/POMEGRANATE RED
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Aktive Kopfstützen vorn
- Doppeltonfanfare
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Licht-Paket
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Traktionskontrolle
- Klimaautomatik
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,8 Ltr. - 103 kW 16V
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Dachreling
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audio-Navigationssystem CD 70 Navi
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Caravan-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Sicht-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Farbdisplay (CID)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WOL0AHL3562186888

CarOnSale












Messwerte
Bremsanlage

Achse	li. daN	re. daN	B Anf daN	F min daN	Ant %	Abf min %	li. daN	re. daN
1	191	185	28,0	307	72,7	59,0		
2	85	95	36,0	511	27,3	17,0	126	157

Abresenung

Systemdaten Stand: 4.28.3-2



31.05.2006	0035	AAY00006	02	01	0103/06300	207
M1	AC		- - 04515		- - 1753	
W0L0AHL3562186888	8		- - 1500		- - 001325	
OPEL			-	00075	-	
A-H/SW			0178	001870	001870	
FF11			03950	00940	-	
IA03AGFABN5			03950	00940	-	
			084	04725	073	
ASTRA STATION WAGON			01300	0660	005	
OPEL			195/65R15 91H			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			195/65R15 91H			
KOMBILIMOUSINE			-			
707220*2003/76B			ROZ		3	
EURO 4			e1*2001/116*0293*03			
BENZIN			01.03.2006		FH339730	
0001	0462	01796	-			

F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 1900*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBET
RIEB 1000*O.1:1400 BIS 10% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.05.2006*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)