CarOnSale

Porsche Macan S Diesel

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



04/2016	195.789km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Macan S Diesel	KATEGORIE Geländewagen
FIN WP1ZZZ95ZHLB33777	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.789km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 180.508km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustik-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremssättel Silber eloxiert
- Dachspoiler schwarz hochglänzend
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsblenden (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Aluminium
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Getränkehalter
- Heckdiffusor lackiert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Serienausstattung Kunstleder / Alcantara
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfort-Kopfstützen
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW V6 TDI KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Porsche Stability Management (PSM)
- Porsche Traction Management (PTM)
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder
- Sound-Package Plus
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Audio
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ

Sonderausstattung

- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Interieur-Paket: Holz
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Metallic-Lackierung
- Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
- Sprachsteuerung System
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Komfort-Memory-Paket inkl. Sitzverstellung 14-Wege
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Fußmatten
- Komfortsitze vorn inkl. Sitzverstellung 14-Wege und Memory-Paket
- Luftleitelement seitlich Sideblade lackiert
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe Sportdesign
- Sport-Design-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale






GERMANY
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG
e13*2007/46*1165
WP1ZZZ95ZHLB33777
2575 kg
4975 kg
1 - 1290 kg
2 - 1340 kg



CarOnSale








15 m
146 °
13:28
5.7km
1500km
13:22
Map
Traffic
Route
Fav
TUNER
MEDIA
NAV
MAP
SOURCE
PHONE
CAR
HOME
OFF















PORSCHE
Macan
Garantie & Wartung




Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie
Zustandsbericht nach 2 Jahren
Zustandsbericht nach 4 Jahren
Zustandsbericht nach 6 Jahren
Zustandsbericht nach 8 Jahren
Zustandsbericht nach 10 Jahren




07.04.2016 0583 AGY00015
WP1ZZZ95ZHLB33777
PORSCHE
95B
JG22
08
MACAN S DIESEL
PORSCHE
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 02967
235/60R18 103W
255/55R18 105W
SCHWARZ
e13*2007/46*1165*05
02.11.2015
EP818981


DEKRA
nächste HU
Serviceheft



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)