CarOnSale

Volkswagen ID.3 Pro Performance 150 kW Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	92.244km	204 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ID.3 Pro Performance 150 kW Life [DE - LimS5 Pro Performance, Life, 2020 - 2021]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZE1ZMP032526	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.244km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 92.243km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - NORMAL

9,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Stahl (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Nur ein Ladekabel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach Mittelkonsole mit Rollo
- Ambiente-Beleuchtung (10 Farben)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Performance Upgrade
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer LED inkl. Automatische Fahrlichtschaltung
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Ausstattung Life
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dach in Kontrastfarbe
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Keyless-Start
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A)
- Lautsprecher (5)
- Life
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fragment
- Sprachsteuerungs-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: STONEWASHED BLUE
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Dachzierleiste, Lufteinlässe vorn und Seitenschweller schwarz matt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 62 kWh brutto / 58 kWh netto
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Ladeleistung HV-Batterie 100 kW (Gleichstrom DC)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Notrufsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

- Ladekabel mit Schukostecker
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















92244 km
35 %
114 km





WVWZZZE1ZMP032526

CarOnSale

CarOnSale

Winnyzja
Вінниця
Istanbul
Oulu
Stockholm
Wien
Oslo
Vejle
Paris
Edinburgh
Setup


Edinburgh










14.12.2020 0603 CKV00011X
M1 AC
WVWZZZE1ZMP032526 8
VOLKSWAGEN, VW
E1
ACEBJC L1FX2
C0051AA
ID.3 PRO 150 KW
VOLKSWAGEN-VW
Pz.z.Fers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151:WLTP;reine
Elektro
0004 30AX -
P.2: 70.00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 150.00KW*BATTERIEKAPAZITÄT
62.0KWH*
2 1 70/ - 160
4261 - - 1809 - -
1552 - 1805 - -
0 2270 2270
1060 1260 -
1060 1260 -
68
215/55 R18 95T
215/55 R18 95T
BLAU SCHWARZ 5 9
e1*2007/46*2033*01
10.08.2020 K FX412836
22. OKT. 2026

TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
22. OKT. 2026
Landkreis Ammerland
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Im Auftrag
26178


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)