CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Hyundai i20 N Performance

EZ 10/2021 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 96.190km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92*
Fahrzeug aufgenommen am: 08.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	**Typ/Verkaufsbezeichnung** i20 N Performance [DE - LimS5 1.6 T-GDI EU6d, N Performance (OPF), 2021 - 2024]		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** NLHBU51FANZ000712	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 96.190km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 204 PS (150 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 6d	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 10/2021	**Farbe** Rot	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** Unbekannt	**Kraftstoffverbrauch** Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165	Beifahrertür	170
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	175	Seitenteil hinten rechts	210
Motorhaube	150	Heckklappe	170
Dach	210		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Auspuffanlage mit Klappensteuerung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle (Launch-Control)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)

- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,6 Ltr. - 150 kW T-GDI KAT (1598 ccm)
- Motorhaubenisolierung
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze mit integrierten Kopfstützen
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen lackiert
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- USB-Anschluss hinten
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zwischengas-Funktion

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Assistenz-Paket

• Audio-Navigationssystem	• Einparkhilfe hinten
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Frontscheibe geräuschdämmend
• Individuallackierung Dach	• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
• Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	• Navigations-Paket
• Service-System: Remote Services (Blue Link)	• Sound-System BOSE Premium Surround (8 Lautsprecher)
• Subwoofer	• Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























N
Fahrtinfo
0.0 km
--.- L/100km
0:06 h
159 km
25°C
7.1 L/100km
96190 km








Absolut HOT


MODEL
I20 N GLS
TYPE
P/C
TRANS AXLE PAINT TRIM
5WR NNB
HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş
NLHBU51FANZ000712
1650 kg
2760 kg
1- 950 kg
2- 770 kg


HYUNDAI
I20 N






TEMP
22.0
AUTO
A/C


DRIVE MODE


Absolut HOT






Umgebung zu Ihrer Sicherheit überprüfen.
MAP
NAV
SEEK
TRACK
RADIO
MEDIA
SETUP



10:53
Menü
Schwandorf
MAP
NAV
SEEK
TRACK
RADIO
MEDIA
SETUP













19.10.2021	5984	AB800002 8	2	1	150/6000	230					
M1	AB		4075		1775						
NLHBUS1FANZ000712		2	1440		1265-1295						
HYUNDAI				75							
BC3			158	1650		1650					
B5P91			950	770							
M68FX3			950	770							
			94	3750		67					
I20 N			1110	450		S					
HYUNDAI (IR)			215/40R18 89Y								
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/40R18 89Y								
Schräghecklimousine											
715/2007*2018/1832AP			Rot/			3/					
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e5*2007/46*0121*01								
Benzin			08.03.2021			GF831086					
0001	36AP	1598									
P.4:5500-6000*											




Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
D


i20 N
i20 N
Hyundai
Sicherheits-
Check-Heft

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)