CarOnSale

Mercedes-Benz C 450 / AMG C 43 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2015	140.405km	367 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 450 / AMG C 43 4Matic [DE - Lim4 C 450 AMG / AMG C 43 EU6, 450 AMG 4Matic, 2015 - 2016]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050641F258024	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.405km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 367 PS (270 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.455km	LETZTER SERVICE AM 10/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Fußmatten AMG
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wegfahrsperre
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Standard Interieur
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Tagfahrlicht LED
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Parameterlenkung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte designo
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control)
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Intelligent Light System LED
- Park-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitz-Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Panorama-Schiebedach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Infotainment-System: Remote Online
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2050411F238024
2215 kg
4715 kg
1715 kg
1140 kg

CarOnSale










LIM/













C-Klasse
Betriebsanleitung





03.09.2015 1313 EQM000043
WDD2050641F258024 1
Mercedes-Benz
204
R05HP1
NZAAB504
C 450 4MATIC
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 2996
14.10.2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Anderer Schaden): Nachlackierung ersichtlich



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Anderer Schaden): Nachlackierung ersichtlich



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)