CarOnSale

Mitsubishi Space Star Top

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	83.015km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Space Star Top [DE - LimS5 1.2 EU6, Top, 2015 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MMCXNA03AFH104613	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.015km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2016 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.193 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.127km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 96g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	80 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Applikationen farblich abweichend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: PYRENEES BLACK
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Multifunktionsanzeige
- Radioempfang digital (DAB)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Tagfahrlicht
- USB-/Audio-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- B-Säulen schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Nebelscheinwerfer
- Regen-/Lichtsensor
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MITSUBISHI MOTORS
(THAILAND) CO.,LTD.
kg
kg
kg
kg



CarOnSale


DISP
PAGE
PWR
RPT







WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
7. Wartung
8. Wartung
9. Wartung
10. Wartung
11. Wartung
12. Wartung
Autohaus Eck GmbH
Stempel und Unterschrift des Servicepartners


WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
1. Wartung
2. Wartung
3. Wartung
4. Wartung
5. Wartung
6. Wartung
Autohaus Eck GmbH
Stempel und Unterschrift des Servicepartners






02.07.2015
MITSUBISHI SPACE STAR
MITSUBISHI (THA)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6,W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
165/65R14 79S
13.01.2015
B.ANHÄNGEBETRIEB*

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)